

TRANSPORT

Consolidare și punere în siguranță DN1E km 6+500



Brașov
2022



Aceste lucrări sunt necesare după ce în 5 iunie 2022, o porțiune de 15 metri din zidul de sprijin al drumului spre Poiana Brașov s-a surpat. După prăbușirea zidului de sprijin, s-a constatat, în urma evaluării făcute la fața locului, că o parte din corpul drumului prezintă pericol de surpare/alunecare, din cauza prăbușirii zidului de sprijin pe o lungime de aproximativ 15 metri, cu tot cu parapetul de protecție, impunându-se efectuarea unor lucrări de consolidare.

PRODUSE LIVRATE

Parapet RB80H_8_H2/W5

CLIENT

S.C. R.S. ACTIV S.R.L.

PERSOANĂ DE CONTACT

horatiu.paltinescu@sw-umwelttechnik.ro

REFERINȚE DE PRODUS

➔ [Parapeți de siguranță](#)

SW Umwelttechnik România S.R.L.

CP 087253 Izvoru, Str. Zăvoifului Nr. 1, Sat Izvoru
CP 307305 Orțișoara, Str. Principală, Nr. 680
CP 707145 Cristești, DE 8 nr. 1271 A, Sat Cristești

Tel. +40 246 207052
office@sw-umwelttechnik.ro
www.sw-umwelttechnik.ro

Concrete mission since 1910